Pelymark* ULTRAPRINT

TECHNISCHE INFO

AUFBRING PARAMETER



TEMPERATUR 200°C / 10 Sekunden



EINGANGSDRUCK

Kleine Platten (e.g. 15x15cm): 5-6 bar Große Platten (e.g. 38x38cm): 7-8 bar







WORKWEAR CORPORATE WEAR T-SHIRTS / POLO SHIRTS



WASCHANLEITUNG

INDUSTRIEWÄSCHE



WASCHTEMPERATUR

75° empfohlen 90° maximum

TECHNISCHE HINWEISE

- ·Die Anwendungsparameter sollten strikt eingehalten werden, um eine gute Haft- und Waschleistung zu erzielen. Es ist ausreichend Druck erforderlich, damit der Klebstoff den Stoff richtig durchdringt.
- ·Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Druck für die Plattengröße verwenden, die Sie zum Aufbringen der Embleme benutzen. Durch die Verwendung größerer Platten wird der ausgeübte Druck drastisch reduziert. Es wird nicht empfohlen, eine manuelle Presse zu verwenden, da kein ausreichender Druck erreicht werden kann.
- ·Aufgrund der Vielfalt der Stoffe und Textilien auf dem Markt wird empfohlen, vor der Verwendung der Embleme Applikations-, Wasch- und technische Tests (einschließlich Flammschutz) durchzuführen.
- ·Wiederholtes Waschen bei sehr hohen PH-Werten (d. h. über 11,5) wirkt sich nachteilig auf Embleme und Kleidungsstücke aus, ebenso wie die Verwendung von Wasserstoffperoxid oder Weichspüler.
- ·Befolgen Sie die empfohlenen Waschanweisungen der Stoffe, auf die die Embleme aufgebracht werden, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- ·Auf links waschen und trocknen.
- ·Von Links bügeln, um eine Beschädigung des Emblems zu vermeiden.
- ·Um sicherzustellen, dass flammhemmende Embleme die Anforderungen von EN ISO 11612 erfüllen, wird empfohlen, sie auf Stoffen anzubringen, die von Natur aus flammhemmend sind
- ·Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ·Die Embleme sollten innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum verwendet werden.

www.polymarkgroup.com

Polymark^{*}