


SCANNE
FÜR MEHR
INFOS
---->



	Temperatur	200°C
	Zeit	10 sekunden
	Pressure	Kleine Platte (z.B.. 15x15cm): 5-6 bar Große Platte (z.B. 38x38cm): 7-8 bar



Einsatzgebiete

Arbeitskleidung,
T-Shirts / Polos



Waschanleitung

Industriewäsche



Wasch Temperatur

75° empfohlen /90° maximal
24 Stunden nach der Anwendung

Note Tecniche

- Die Anwendungsparameter sollten strikt beachtet werden, um eine gute Haftung und Waschleistung zu gewährleisten. Es ist ausreichend Druck erforderlich, damit der Klebstoff richtig in das Gewebe eindringen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Leitungsdruck für die Platte verwenden, die Sie zum Aufbringen der Embleme verwenden. Die Verwendung größerer Platten wird den angewandten Druck erheblich verringern.
- Es wird nicht empfohlen, eine manuelle Presse zu verwenden, da nicht genügend Druck erzielt werden kann.
- Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Stoffe und Textilien wird den Kunden empfohlen, vor der Verwendung der Embleme Anwendungstests, Wasch- und technische Tests (einschließlich der Flammbeständigkeit) durchzuführen.
- Wiederholtes Waschen bei sehr hohen pH-Werten (d.h. über 11,5) wirkt sich nachteilig auf sowohl die Embleme als auch die Kleidungsstücke aus, ebenso wie die Verwendung von Wasserstoffperoxid oder Weichspüler.
- Befolgen Sie die empfohlenen Waschinweise für die Stoffe, auf die die Embleme aufgebracht werden, um deren Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Empfohlene Wäsche und Trocknen im Trockner auf links gedreht.
- Zum Schutz der Embleme auf der Rückseite bügeln.
- Um sicherzustellen, dass die Embleme den Anforderungen der Norm EN ISO 11612 entsprechen, wird empfohlen, sie auf von Natur aus flammhemmenden Stoffen anzubringen.
- An einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht lagern.
- Die Embleme sollten innerhalb von 24 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwendet werden.