

# DECOTRANS PLUS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Polymark<sup>®</sup>  
Group

ESCANEA  
PARA MÁS  
INFORMACIÓN  
---->



**Temperatura** 160°C



**Tiempo** 15 segundos



**Presión** Platina pequeña (p.ej. 15x15cm): 5-6 bar  
Platina grande (p.ej. 38x38cm): 7-8 bar



**Remoción de la Película** En caliente o en frío



**Aplicación** Ropa de trabajo,  
t-shirts / polos



**Instucciones de Lavado** Lavado industrial



**Temperatura de Lavado** 75° recomendado / 90° máximo  
24 horas después de la aplicación

# Notas Técnicas

- Los parámetros de aplicación deben respetarse rigurosamente para obtener un buen rendimiento de adhesión y de lavado. Es necesaria la presión suficiente para que el adhesivo penetre correctamente en la tela.
- Asegúrese de utilizar la presión correcta para la placa que está utilizando para aplicar las transferencias. El uso de placas más grandes reducirá drásticamente la presión aplicada.
- No se recomienda el uso de una prensa manual, ya que no es posible obtener la presión suficiente.
- Debido a la diversa naturaleza de los tejidos y textiles existentes en el mercado, se aconseja a los clientes realizar la aplicación, el lavado y cualquier prueba técnica (incluyendo retardante de fuego) antes de utilizar las transferencias.
- El lavado repetido con niveles de pH muy altos (es decir, superiores a 11,5) afectará negativamente tanto a las transferencias como a las prendas, al igual que el uso de peróxido de hidrógeno o suavizante.
- Siga las instrucciones de lavado recomendadas para los tejidos en los que se aplican las transferencias para garantizar su durabilidad.
- Se recomienda lavar y secar al revés en la máquina.
- Plancha por el lado inverso para evitar dañar la transferencia.
- Almacene en un ambiente fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- Las transferencias deben utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

**Polymark®**

[www.polymarkgroup.com](http://www.polymarkgroup.com)