

# ULTRATRANS FLEX

INFORMACIÓN TÉCNICA

Polymark<sup>®</sup>  
Group

ESCANEA  
PARA MÁS  
INFORMACIÓN  
--->



**Temperatura** 140°C



**Tiempo** 14 segundos



**Presión** 5-6 bar



**Remoción de la Película**

En caliente o en frío



**Aplicación**

Ropa deportiva, trajes de baño, artículos promocionales, T-shirts / polos



**Instrucciones de Lavado**

Lavado doméstico



**Temperatura de Lavado**

40° recomendado / 60° máximo  
24 horas después de la aplicación

## Notas Técnicas

- Los parámetros de aplicación deben observarse estrictamente para lograr una buena adherencia y rendimiento en el lavado. Se necesita suficiente presión para que el adhesivo penetre correctamente en la tela.
- Asegúrese de utilizar la presión de línea correcta para la plancha que está utilizando para aplicar las transferencias. El uso de planchas más grandes reducirá drásticamente la presión aplicada.
- No se recomienda usar una prensa manual, ya que no se puede lograr suficiente presión.
- Debido a la diversidad de telas y textiles en el mercado, se aconseja a los clientes realizar pruebas de aplicación, lavado y cualquier prueba técnica antes de utilizar las transferencias.
- El lavado repetido a niveles de pH muy altos (es decir, superiores a 11,5) afectará negativamente tanto a las transferencias como a las prendas, al igual que el uso de peróxido de hidrógeno o suavizante de telas.
- Siga las instrucciones de lavado recomendadas para las telas sobre las cuales se aplican las transferencias para asegurar su longevidad.
- Se recomienda lavar y secar a máquina del revés.
- Planchar del revés para evitar dañar la transferencia.
- Guardar en un ambiente fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- Las transferencias deben utilizarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de fabricación.