

# EASYTRANS

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PARAMÈTRES D'APPLICATION



TEMPERATURE 140°C 150°C



TEMPS 16 secondes ou 14 secondes



PRESSION 4 bar 3 bar



RETRAIT DU CELLULOÏD  
Retrait à chaud ou à froid

### APPLICATION



LOISIRS/SPORT  
VÊTEMENTS PROMOTIONNELS  
T-SHIRTS / POLOS

### INSTRUCTIONS DE LAVAGE



LAVAGE DOMESTIQUE



TEMPÉRATURE DE LAVAGE  
Recommandation 30°C - 40°C maximum  
Attendre 24 heures avant de laver le  
vêtement

## NOTES TECHNIQUES

- Les paramètres d'application doivent être strictement respectés afin de permettre une bonne adhérence des transferts au fil des lavages. La température, le temps ainsi que la pression ne doivent pas être négligés de sorte que la colle puisse migrer correctement dans les fibres du textile. Il est indispensable d'adapter la pression à la dimension du plateau de votre presse. Assurez-vous d'utiliser une presse pneumatique afin d'obtenir une pression appliquée conforme à nos préconisations.
- Il est important de respecter attentivement les préconisations de lavage des vêtements afin de permettre une durabilité des transferts.
- Lavage et séchage à l'envers recommandés.
- Repasser sur l'envers pour ne pas abîmer le transfert.
- Conserver les transferts dans un environnement frais et sec, à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur.
- Les transferts doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la date de fabrication.
- En raison de la spécificité de chaque type de textile, il est recommandé d'effectuer des tests au préalable avant de passer commande. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des conditions de pose préconisées par Polymark.